

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25**
(МБДОУ Д/с № 25)
ул. Овражная, д. 3
г. Александров, Владимирская обл., 601650
телефон (49244) 3-13-85

От 08.07.2021 г. № 44

Предписание № 33/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.04.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС) с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	до 01.10.2021	выполнено
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	до 01.10.2021	выполнено

	технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Разработать на объект защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479		
3.	Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, и не отразил информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Организовать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механиче-	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	до 01.09.2021	выполнено
4	Не все двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания. Двери лестничных клеток приспособлениями приспособления для самозакрывания.	ст. 4,6,88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N1).	до 01.09.2021	выполнено
5	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Установить запоры на дверях эвакуационных выходов для возможности их свободного открывания изнутри без ключа	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	до 01.09.2021	выполнено